

MERHABA,

CİNS DEĞİŞİLİĞİ YAPILMIŞ PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN BİNANIN KÖŞE KOORDİNATLARI CİNS DEĞİŞİKLİĞİNDE YANLIŞ TESCİL EDİLMİŞ İSE BU PARSEL ÜZERİNDE YAPILAN 18 UYGULAMASINDA BU KOORDİNATLAR DÜZELTEBİLİR Mİ. DÜZELTME İÇİN NE YAPILABİLİR?

**Gönderen:** meraklı | **Tarih:** 04/04/2012

\* **BİNA KÖŞE NOKTASINDAKİ KOORDİNAT HATASI** (Kullanıcı adı "**meraklı**" dikkatine)

Bilindiği üzere düzeltme mevzuatı parsellere dairdir. İçindeki bina ya da herhangi bir teferruatın koordinat ya da yüzölçümünün düzeltilmesi ile ilgili mevzuat bulunmamaktadır. Zaten gerek de yoktur. Bana göre bina köşe koordinatının düzeltebilirsiniz. Bu düzeltme, hatalı koordinatları üzeri çizilip, doğrusu yazılmak şeklinde yapılabilir. Ayrıca pafta tersimatına yansımışsa tersimat da herhangi bir merasime gerek kalmaksızın düzeltilmelidir. Ancak, işin tapu kütüğüne yansıyan boyutu varsa kütükde de düzeltme gerekiyorsa, düzeltme yapıldıktan sonra MK:md.1019 gereğince ilgisine bilgi verilmelidir. ... **Hüseyin KOÇAK**

**Gönderen:** hkocak | **Tarih:** 07/04/2012